

---

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

### **Rua Donato Valentini – Três Coroas**

A seguir, será apresentado através de relatório fotográfico, a situação atual da Rua Donato Valentini iniciando na estaca 0 (Lat.: 29°31'2.20"S; Long.: 50°45'42.60"O) até a estaca 13+11,20 (Lat.: 29°31'2.63"S; Long.: 50°45'32.64"O) e estaca 0 (Lat.: 29°31'2.63"S; Long.: 50°45'32.64"O) até a estaca 34+11,85 (Lat.: 29°31'17.16"S; Long.: 50°45'17.41"O).



**Foto 1: Início do trecho (Pavimentação) - Estaca 0**



**Foto 2: Vista geral do trecho (Pavimentação) - Estaca 7**



**Foto 3: Final do trecho (Pavimentação) - Estaca 13+11,20**



**Foto 4: Início do trecho (Capeamento) - Estaca 0**



**Foto 5: Vista geral do trecho (Capeamento) - Estaca 14**





**Foto 6: Vista geral do trecho (Capeamento) – Estaca 30**



**Foto 7: Vista geral do trecho (Capeamento) – Estaca 32**



**Foto 8: Final do trecho (Capeamento) – Estaca 34+11,85**

Três Coroas, Outubro de 2023